

MANUAL DEL OPERADOR



**MANUAL DE FUNCIONES NORTRONIC®
EN MODO ASCII**



CONTENIDOS

Introducción	2
Configuraciones del objetivo	2
Configuraciones de datos resultantes	2
Conexión mediante USB	3
Conexión mediante Bluetooth®	4
Bluetooth® mediante el Adaptador Bluetooth® USB	4
Bluetooth® mediante otros dispositivos, como teléfonos y tabletas con Bluetooth®	6
Tabla de colores de iconos de conexión	6
Asistencia para la implementación	6
Resumen de las instrucciones	7
En espera	7
Enviar objetivos	8
Enviar objetivo de par de apriete (solo)	8
Confirmar objetivo de par de apriete (solo)	8
Enviar objetivo de par de apriete inicial + objetivo de ángulo	9
Confirmar objetivo de par de apriete inicial + objetivo de ángulo	9
Enviar objetivo de par de apriete inicial + objetivo de ángulo con par de apriete final	10
Confirmar objetivo de par de apriete inicial + objetivo de ángulo con par de apriete final	10
Enviar objetivo de par de apriete para auditoria	11
Confirmar objetivo de par de apriete para auditoria	11
Recibir resultados de NorTronic®	12
Datos de resultados para el modo RE: 0	13
Datos de resultados para el modo RE: 1	14
Datos de resultados para el modo RE: 2	15
Obtener el número de lectura	16
Objetivo anterior/siguiente	16
Deshabilitar herramienta	17
Fecha de calibrado	18
Leer serie	18
Leer configuración	19
Establecer configuración	20
Caracter final de mensaje	20
Bloqueo automático	21
Unidades	22
Límite alto de par de apriete	23
Límite bajo de par de apriete	23
Límite alto de ángulo	24
Límite bajo de ángulo	24
Suspender	25
Visualización de ángulo	25
Puesta a cero automática	26
Activar Desde	26
Vibrar	27
Funcionalidad inalámbrica	27
Clave de Bluetooth®	28
Número de nodo inalámbrico	28
Reinicio automático	29
Tiempo de contención	29
Visualización invertida	30
Coefficiente multiplicador	30
Visualización completa	31
Visualización de advertencias	31
Par de apriete CRS	32
Formato de fecha	32
Bloqueo de la herramienta	33
Autocompensación de deriva del giroscopio	34

Formato de datos en tiempo real	34
Guardar	35
Borrar última lectura	35
Borrar todas	36
Contador de decremento	36
Restaurar valores por defecto	37
Establecer fecha y hora	38
Leer fecha y hora	38
Estado de la batería	39

INTRODUCCIÓN

Al utilizar el protocolo de comunicación en modo ASCII, los usuarios pueden interactuar directamente con NorTronic® utilizando su propio software y equipo para controlar y configurar la herramienta y recibir datos. Esto es posible mediante USB y Bluetooth® (en herramientas con Bluetooth® habilitado).

Esta es una herramienta extremadamente poderosa; es útil si ya tiene una aplicación y desea integrar directamente la captura y el control de datos de NorTronic®. También es útil si desea crear una solución a medida adaptada a sus necesidades, y hacer que la herramienta trabaje con eso.

Un excelente ejemplo sería integrar el NorTronic® en una línea de producción donde se desea controlar automáticamente el objetivo y la configuración de la herramienta, y guiar al operador durante el proceso de apretar todos los pernos de acuerdo con las especificaciones requeridas mientras captura los resultados.

Otro ejemplo sería si se desea recopilar lecturas en un entorno remoto lejos de los ordenadores. Se podría usar un teléfono para leer los resultados de NorTronic® y enviarlos a través de Internet a un destino remoto sin necesidad de encontrar un ordenador para conectarse a la herramienta y descargar todo.

La interfaz del modo ASCII de NorTronic® está diseñada para comprenderse fácilmente y para que los programadores puedan integrarla en su software de manera sencilla, ofrece una amplia gama de instrucciones que le permiten leer y modificar la configuración de la herramienta, leer y establecer objetivos, transmitir lecturas en tiempo real desde la herramienta, entre otros.

Este manual documenta la funcionalidad provista por la interfaz ASCII a través de USB o Bluetooth® de bajo consumo de energía (BLE). Comienza con la exploración de la instrucción para cada función y proporciona una guía de los diversos parámetros necesarios para cada función. Se presentan ejemplos de uso de cada función para brindar asistencia al usuario cuando se desarrolla un sistema que incluye la Interfaz ASCII. Finalmente, se proporciona la información necesaria para cada una de estas funciones, proporcionando consejos de implementación y errores comunes que se pueden evitar.

Configuraciones del objetivo

Hay 4 configuraciones de objetivo que pueden enviarse a la herramienta que definen cómo funcionará la herramienta al aplicar un par de apriete:

- Objetivo de par de apriete solo.
- Par de apriete inicial seguido de objetivo de ángulo.
- Par de apriete inicial seguido de objetivo de ángulo con objetivo de par de apriete final.
- Objetivo de par de apriete para auditoría.

Configuraciones de datos resultantes

Hay 3 configuraciones que controlan cómo se entregan los datos de los resultados de apriete desde la herramienta:

- Resultados impresos con fecha y hora, sin el estado de OK/No OK.
- Resultados que incluyen el estado de OK/No OK.
- Este modo transmite resultados a unas 10 lecturas por segundo y finaliza con los resultados finales, incluido el estado de OK/No OK.

CONEXIÓN MEDIANTE USB

- 1) Active el NorTronic® encendiéndolo.
- 2) Conecte el cable USB (pieza número 39678 suministrada con el NorTronic®) entre el mini conector USB en el panel visualizador del NorTronic® y el conector USB tipo A en el ordenador o en la tableta.



CONSEJO: El usuario quizás tenga que retirar la cubierta de protección para el USB del NorTronic® para completar este paso.

La protección USB debe colocarse para la protección contra ingresos código IP44.

En este punto, la herramienta debe estar conectada y aparece como un dispositivo virtual en serie en el sistema host. Puede comenzar a usar las instrucciones ASCII que se encuentran en este documento para comunicarse directamente con la herramienta.

CONEXIÓN MEDIANTE BLUETOOTH®

Puede conectarse al NorTronic® mediante Bluetooth® de baja energía (BLE) para utilizar el protocolo ASCII. Esto requiere un dispositivo que contenga hardware compatible con BLE 4.0 (o más nuevo). La mayoría de los móviles inteligentes modernos, tabletas y ordenadores portátiles con hardware Bluetooth® serán compatibles.

Para su comodidad, ofrecemos un adaptador USB Bluetooth® que está preconfigurado para detectar y comunicarse con las herramientas NorTronic®.



Bluetooth® mediante el Adaptador USB Bluetooth®

- 1) Conecte el adaptador USB Bluetooth® inteligente (pieza # 43513) a un puerto USB en su ordenador, tableta o sistema host.

Cuando se inserta, este adaptador USB aparece como un puerto serial en lugar de un dispositivo Bluetooth®. Esto es para facilitar la interfaz con el software y para evitar que interfiera con cualquier hardware y software Bluetooth® existente que pueda estar instalado en el sistema.

El adaptador USB Bluetooth® se controla mediante un protocolo de instrucción AT de texto simple que le permite buscar y conectarse a las herramientas.

IMPORTANTE: DEBE ENVIAR AL MÓDEM ESTAS INSTRUCCIONES AT SEGUIDAS DE UN SALTO DE LÍNEA, UNA LÍNEA NUEVA O AMBOS CARACTERES (COMO SE EXPRESA A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES SECUENCIAS DE ESCAPE: \r\n).

Una vez conectado, el módem mantendrá esa conexión hasta que usted o la herramienta ordene que se desconecte.

NOTA: Solo se puede realizar una conexión a la vez, no puede conectarse de manera simultánea a varias herramientas con un adaptador Bluetooth®.

- 2) Utilice la instrucción ATS para buscar herramientas; el módem responderá con cualquier herramienta cercana que detecte:

Instrucción

ATS	(buscar cualquier herramienta cercana)
-----	--

Respuesta

```
ATS
OK
RESP 00:07:80:AD:A9:26 00 4E4252 -63
RESP 00:07:80:AD:A9:26 00 4E4252 -53
RESP 00:07:80:AD:A9:26 00 4E4252 -53
RESP 00:07:80:AD:A9:26 00 4E4252 -53
RESP 00:07:80:AD:A9:26 00 4E4252 -53
RESP 00:07:80:AD:A9:26 00 4E4252 -60
```

'0007ADA926' es la dirección MAC de las herramientas.

Para cada herramienta detectada, se muestra la dirección MAC de la herramienta, la identificación del BLE (4E4252) y un indicador de la intensidad de la señal.

3) Utilice la instrucción ATH para detener la búsqueda.

Instrucción

ATH (colgar y dejar de buscar)

Respuesta

OK

4) Seleccione una de las direcciones MAC reportadas por el módem y use el comando ATD para conectarse. Cuando el módem se conecta con éxito a la herramienta, responderá con el texto "DATOS\r\n" como se muestra a continuación.

Instrucción

ATD 000780ADA926 (para conectarse con la herramienta 000780ADA926)

Respuesta

```
ATD 000780ADA926
DATA
```

Ahora está conectado a la herramienta, el módem USB Bluetooth® funciona como si fuese un cable serial conectado a la herramienta (en esencia, funciona exactamente igual como si se estuviera comunicando con la herramienta mediante USB). Por lo tanto, puede usar las instrucciones ASCII que se encuentran en este documento para comunicarse directamente con la herramienta.

Posibles errores que puede encontrar desde el módem:

ERR1 - instrucción no reconocida

ERR2 - no se puede procesar la instrucción debido a una mala conexión (como por ejemplo, ATH cuando ya colgó)

ERR3 - el formato de la instrucción es incorrecto o uno de los parámetros de la instrucción no es válido



ADVERTENCIA: A DIFERENCIA DEL MÓDEM, LA HERRAMIENTA NECESITA UN SALTO DE LÍNEA Y CARACTERES DE NUEVA LÍNEA (/r/ n, <CR> <LF>) ANTES DE ACEPTAR UNA INSTRUCCIÓN. UNA VEZ QUE ESTÁ CONECTADO A UNA HERRAMIENTA, DEBE PASAR A UTILIZAR AMBOS CARACTERES.

Bluetooth® mediante otros dispositivos, como teléfonos y tabletas con Bluetooth® habilitado





Es posible conectarse al NorTronic® utilizando cualquier dispositivo compatible con Bluetooth® de bajo consumo de energía. Esto incluye la mayoría de los teléfonos inteligente, tabletas y muchos ordenadores portátiles modernos, así como los ordenadores con hardware Bluetooth® moderno.

Debido a la enorme cantidad de posibilidades, Norbar no puede aconsejar sobre cómo lograr la conexión de esta manera ya que simplemente hay demasiadas opciones. Será responsabilidad del usuario conocer su dispositivo y saber cómo escribir su software para lograr los medios de conexión.

NOTA: Sin embargo, podemos proporcionar información sobre el perfil NorTronic® Bluetooth® GATT, que necesitará para establecer la conexión.

Comuníquese con Norbar y solicite detalles sobre la conexión de NorTronic® Bluetooth® a los dispositivos Bluetooth® que está utilizando para obtener más información.

Tabla de colores de iconos de conexión

Interface	Tipo de conexión	Color del Icono	Información
USB	Normal	Blanco 	Connectada a PC o Tablet
	TDS®	Verde 	Conectada a TDS®
	Recibir resultados	Naranja 	Modo de recepción de resultados en TDS®
Bluetooth®	Conectado	Blanco 	Conectada vía Bluetooth®

Asistencia para la implementación

- Si tiene varios mensajes para enviar a la herramienta, debe esperar la respuesta a cada mensaje antes de enviar el segundo mensaje. Esta condición se debe a que la herramienta vaciará su búfer de entrada una vez que haya terminado de procesar el mensaje actual.
- El dispositivo USB Bluetooth® se presenta al dispositivo host (un ordenador) como un puerto serial. Sin embargo, no existe un hardware físico de puerto serial, por lo que se ignorará cualquier intento de configurar los parámetros del puerto serial; por ejemplo, no intente cambiar o establecer la velocidad en baudios o la paridad, ya que estos ajustes no tienen ningún efecto.
- No conecte el dispositivo USB Bluetooth® directamente a un ordenador; esto puede resultar en un bajo rendimiento del Bluetooth® debido a todo el metal cercano. Se recomienda usar un cable de extensión USB y conectar el adaptador USB Bluetooth® a dicho cable.
- De manera similar, es una buena práctica mantener el dispositivo USB alejado de posibles fuentes de interferencia como objetos y superficies metálicas, dispositivos WiFi, teléfonos inalámbricos y otros dispositivos Bluetooth®. Todos estos aparatos pueden tener un impacto negativo en el rendimiento del Bluetooth®.

Posibles errores de la herramienta que puede encontrar al estar conectado a una herramienta:

- ERR:1 - significa que la herramienta no muestra la pantalla de ejecución (RUN), por lo que no se puede ejecutar la instrucción.
- ERR:2 - significa que no se reconoce la instrucción o que el formato de la instrucción es incorrecto, o que uno de los parámetros de la instrucción no es válido (ejemplo: TR:P instrucción sin objetivo previo para seleccionar).

RESUMEN DE LAS INSTRUCCIONES

- (IDLE) Reiniciar la herramienta al estado inactivo, reiniciar pantalla de ejecución, salir de todos los menús, etc.
- (TR:N/TR:P) OBJETIVO SIGUIENTE/ANTERIOR.
- (TR:C) OBTENER OBJETIVO. (La herramienta informa su objetivo actualmente seleccionado).
- (TR:#) OBTENER EL NÚMERO DE LECTURA. (La herramienta informa el número de lecturas de un objetivo y su número de lectura actual).
- (TR:L) OBJETIVO EN TIEMPO REAL. (Pulse un objetivo en la herramienta y selecciónelo de inmediato. Si no hay espacio suficiente en la herramienta, sobrescriba el último objetivo).
- (RE:) DATOS DE RESULTADOS - Esta instrucción tiene 3 modos RE: 0, RE: 1 y RE: 2 (DT :) DESHABILITAR / HABILITAR HERRAMIENTA.
- (CD) FECHA DE CALIBRACIÓN (Lectura).
- (RS) LEER SERIE (Leer el # de serie, la capacidad de la herramienta, etc.).
- (RC) LEER CONFIGURACIÓN (Configuración de la herramienta).
- (SC:) ESTABLECER CONFIGURACIÓN (Configuración de la herramienta).
- (SV) GUARDAR (Imita la funcionalidad del botón guardar en la herramienta).
- (DL) BORRAR LA ULTIMA LECTURA (de la memoria de la herramienta).
- (DA) BORRAR TODAS LAS LECTURAS (de la memoria de la herramienta).
- (RD) RESTAURAR VALORES POR DEFECTO pero permanecer en modo ASCII.
- (DC) CONTADOR DE DECREMENTO (Objetivo con NUM>1).
- (DAT:S) ESTABLECER FECHA Y HORA.
- (DAT: C) LEER FECHA Y HORA.
- (BS) ESTADO DE LA BATERÍA.

En espera

- La herramienta mostrará la pantalla de ejecución (de no estar ya presente) y seleccionará el primer objetivo en la memoria.

Instrucción

IDLE

Respuesta

OK

Ejemplo

IDLE
OK

Enviar objetivos

Los objetivos se establecen con el mensaje "TR:L" y se harán efectivos de inmediato después de recibirse. El mensaje TR:L se puede usar para establecer cualquiera de los parámetros objetivo que un usuario puede configurar a través del sistema de menú de la herramienta, facilitando los objetivos del par de apriete solo, del par y ángulo, del par, ángulo y par de apriete finales, y del modo de auditoria. Esta sección describe cómo usarlos para establecer cada uno de los diferentes tipos de objetivos.

Enviar objetivo de par de apriete (solo)

Instrucción

```
TR:L:UNT0,SNG0,ANG0,TRQ234.5,ADT0,NUM3
```

TR:L:	= Aceptar este objetivo y cambiar al mismo.
UNT0	= Unidades (0 = N·m, 1 = dN·m, 2 = cN·m, 3 = kgf·m, 4 = kgf·cm, 5 = gf·m, 6 = lbf pie, 7 = lbf.pulg, 8 = pie.lb, 9 = pulg.lb, 10 = oz.fin, 11 = pulg.oz (en este caso N·m).
SNG0	= Valor del par de apriete inicial (en este caso, 0) No habilitado.
ANG0	= Ángulo objetivo (grados – en este caso, 0) No habilitado.
TRQ234.5	= Objetivo de par de apriete final (en este caso, 234,5).
ADT0	= Modo auditoria (0= deshabilitado, 1= habilitado) No habilitado.
NUM3	= Número de lecturas para el objetivo (en este caso 3).

Respuesta

```
OK:UNT0,SNG0,ANG0,TRQ234.5,ADT0,NUM3
```

Ejemplo

```
TR:L:UNT0 , SNG0 , ANG0 , TRQ234 . 5 , ADT0 , NUM3  
OK:UNT0 , SNG0 , ANG0 , TRQ234 . 5 , ADT0 , NUM3
```

Confirmar objetivo de par de apriete (solo)

Instrucción

```
TR:C
```

Respuesta

```
OK:UNT0,SNG0,ANG0,TRQ234.5,ADT0,NUM3
```

(confirmación, seguida del objetivo seleccionado actualmente)

Ejemplo

```
TR:C  
OK:UNT0 , SNG0 . 0 , ANG0 , TRQ234 . 5 , ADT0 , NUM3
```

NOTA: La herramienta fijará los objetivos de par de apriete dentro de un rango que abarca el límite actual de la herramienta de Activar Desde hasta la capacidad máxima de la herramienta. ¡Revise el mensaje de respuesta para asegurarse de que el objetivo que solicitó se haya fijado realmente!

Enviar objetivo de par de apriete inicial + ángulo.

Instrucción

TR:L:UNT0,SNG123.4,ANG30,TRQ0,ADT0,NUM3

TR:L: = Aceptar este objetivo y cambiar al mismo.
UNT0 = Units (0 = N·m, 1 = dN·m, 2 = cN·m, 3 = kgf·m, 4 = kgf·cm, 5 = gf·m, 6 = lbf.ft, 7 = lbf.in, 8 = ft.lb, 9 = in.lb, 10 = oz.fin, 11 = in.oz (en este caso N·m).
SNG123.4 = Valor de par de apriete inicial (en este caso, 123,4).
ANG30 = Objetivo de ángulo (grados – en este caso, 30).
TRQ0 = Objetivo de par de apriete final (en este caso, 0).
ADT0 = Modo auditoria (0= deshabilitado, 1= habilitado) **No habilitado.**
NUM3 = Número de lecturas para el objetivo (en este caso 3).

Respuesta

OK:UNT0,SNG123.4,ANG30,TRQ0,ADT0,NUM3

Ejemplo

TR:L:UNT0,SNG123.4,ANG30,TRQ0,ADT0,NUM3
OK:UNT0,SNG123.4,ANG30,TRQ0,ADT0,NUM3

Confirmar objetivo de par de apriete inicial + ángulo.

Instrucción

TR:C

Respuesta

OK:UNT0,SNG123.4,ANG30,TRQ0,ADT0,NUM3

Ejemplo

TR:C
OK:UNT0,SNG123.4,ANG30,TRQ0,ADT0,NUM3

NOTA: La herramienta fijará el par de apriete inicial dentro de un rango que abarca el límite actual de la herramienta de Activar Desde hasta la capacidad máxima de la herramienta. ¡Revise el mensaje de respuesta para asegurarse de que el objetivo que solicitó se haya fijado realmente!

Enviar objetivo de par de apriete inicial + ángulo con par de apriete final

Instrucción

TR:L:UNT8,SNG123.4,ANG30,TRQ234.5,ADT0,NUM3

TR:L:	= Aceptar este objetivo y cambiar al mismo.
UNT0	= Unidades (0 = N·m, 1 = dN·m, 2 = cN·m, 3 = kgf·m, 4 = kgf·cm, 5 = gf·m, 6 = lbf.ft, 7 = lbf.in, 8 = ft.lb, 9 = in.lb, 10 = oz.fin, 11 = in.oz (en este caso N·m).
SNG123.4	= Valor de par de apriete inicial (en este caso, 123,4).
ANG30	= Objetivo de ángulo (grados – en este caso, 30).
TRQ234.5	= Objetivo de par de apriete final (en este caso, 234,5).
ADT0	= Modo auditoria (0= deshabilitado, 1= habilitado) No habilitado.
NUM3	= Número de lecturas para el objetivo (en este caso 3).

Respuesta

OK:UNT8,SNG123.4,ANG30,TRQ234.5,ADT0,NUM3

Ejemplo

TR:L:UNT8,SNG123.4,ANG30,TRQ234.5,ADT0,NUM3
OK:UNT8,SNG123.4,ANG30,TRQ234.5,ADT0,NUM3

Observaciones

Verá lo siguiente si intenta enviar un Objetivo mientras NO se muestra la pantalla DE EJECUCIÓN.

TR:L:UNT8,SNG123.4,ANG30,TRQ234.5,ADT0,NUM3
ERR:1

Confirmar objetivo de par de apriete inicial + ángulo con par de apriete final

Instrucción

TR:C

Respuesta

OK:UNT8,SNG123.4,ANG30,TRQ234.5,ADT0,NUM3 (confirmación, seguida del objetivo seleccionado actualmente)

Ejemplo

TR:C
OK:UNT8,SNG123.4,ANG30,TRQ234.5,ADT0,NUM3

NOTA: La herramienta fijará los objetivos del par de apriete inicial y final dentro de un rango que abarca el límite actual de la herramienta de Activar Desde hasta la capacidad máxima de la herramienta. ¡Revise el mensaje de respuesta para asegurarse de que el objetivo que solicitó se haya fijado realmente!

Enviar objetivo de par de apriete para auditoria

Instrucción

TR:L:UNT0,SNG0,ANG3,TRQ234.5,ADT1,NUM3

TR:L: = Aceptar este objetivo y cambiar al mismo.
UNT0 = Unidades (0 = N·m, 1 = dN·m, 2 = cN·m, 3 = kgf·m, 4 = kgf·cm, 5 = gf·m, 6 = lbf.ft, 7 = lbf.in, 8 = ft.lb, 9 = in.lb, 10 = oz.fin, 11 = in.oz (en este caso N·m).
SNG0 = Valor del par de apriete inicial (en este caso, 0) **No habilitado**.
ANG3 = Objetivo de ángulo (grados – en este caso, 3).
TRQ234.5 = Objetivo de par de apriete final (en este caso, 234,5).
ADT1 = Modo auditoria (0= deshabilitado, 1= habilitado) **Habilitado**.
NUM3 = Número de lecturas para el objetivo (en este caso 3).

Respuesta

OK:UNT0,SNG0,ANG3,TRQ234.5,ADT1,NUM3

Ejemplo

TR:L:UNT0,SNG0,ANG3,TRQ234.5,ADT1,NUM3
OK:UNT0,SNG0,ANG3,TRQ234.5,ADT1,NUM3

Confirmar objetivo de par de apriete para auditoria

Instrucción

TR:C

Respuesta

OK:UNT0,SNG0,ANG3,TRQ234.5,ADT1,NUM3

Ejemplo

TR:C
OK:UNT0,SNG0,ANG3,TRQ234.5,ADT1,NUM3

NOTA: La herramienta fijará los objetivos de par de apriete dentro de un rango que abarca el límite actual de la herramienta de Activar Desde hasta la capacidad máxima de la herramienta. ¡Revise el mensaje de respuesta para asegurarse de que el objetivo que solicitó se haya fijado realmente!

Recibir resultados de NorTronic®

La interfaz de modo ASCII es una interfaz "en tiempo real"; los resultados se recopilan y se informan a medida que ocurren, por lo que se pretende que la herramienta se mantenga conectada al dispositivo host mientras realiza el trabajo. En aplicaciones como las líneas de producción, esto permite que el dispositivo host controle el comportamiento de la herramienta, por ejemplo, bloqueándola para evitar más trabajo si se comete un error en una unión.

Hay tres niveles diferentes de "detalle" para los resultados que pueden ser configurados por el usuario dependiendo de los requisitos:

RE:0 - Devuelve las lecturas con marca de tiempo y el objetivo actual cuando finaliza una unión.

RE:1 - Devuelve el objetivo actual cuando comienza la unión, el resultado final cuando termina, más la evaluación OK/No OK.

RE:2 - Devuelve el objetivo actual al iniciar la unión, un flujo de lecturas en tiempo real durante la unión, luego el resultado final cuando termina, más la evaluación OK/No OK.

Una vez establecida, la configuración se mantiene hasta la próxima vez que se cambie. Por lo tanto, no es necesario establecerla antes de cada unión que realiza la herramienta.

Instrucción

RE:0

Respuesta

OK:0

El ejemplo anterior muestra la selección de RE: 0 como nivel de detalle para los resultados. Para usar RE: 1 o RE: 2, simplemente cambie el 0 al número apropiado. La herramienta responderá con el correspondiente OK: x número de coincidencia. La próxima vez que se use la herramienta para aplicar el par de apriete, se usará el nuevo formato de salida.

NOTA: Una unión se considera como "al inicio" cuando el par de apriete aumenta por encima del umbral de Activar Desde en la herramienta. Si el par de apriete no se eleva por encima de este punto, no habrá resultado desde la herramienta, independientemente del nivel de detalle de RE.

NOTA: Las evaluaciones OK/No OK proporcionan el informe de la herramienta sobre si el trabajo se completó con éxito, fue malo o no se completó.

Datos de resultados (RE:0)

- Los resultados de par y ángulo de apriete se emiten después de cada 'Final de Prueba' exitoso en el siguiente formato:

```
15/12/16 13:13:31,0,3,234.5,Y,N·m,239.5,2
```

Fecha y hora, objetivo de par de apriete inicial, objetivo de ángulo, objetivo de par de apriete final, estado de auditoría, unidades, resultado de par de apriete, resultado de ángulo.

Ejemplo 1

```
TR:L:UNT0,SNG0,ANG3,TRQ234.5,ADT1,NUM3
OK:UNT0,SNG0,ANG3,TRQ234.5,ADT1,NUM3
RE:0
OK:0
15/12/16 13:13:31,0,3,234.5,Y,N·m,226.5,2
15/12/16 13:14:01,0,3,234.5,Y,N·m,226.9,1
15/12/16 13:14:29,0,3,234.5,Y,N·m,221.7,3
```

Observaciones

Cuando el par de apriete excede el 'Activar Desde': N/D

Durante el apriete: N/D

Final de prueba: 15/12/16 13:13:31,0,3,234.5,Y,N·m,226.5,2 (Resultado normal en formato CSV)

Ejemplo 2 (*N° de lecturas = 0*)

```
TR:L:UNT0,SNG0,ANG3,TRQ234.5,ADT1,NUM0
OK:UNT0,SNG0,ANG3,TRQ234.5,ADT1,NUM0
RE:0
OK:0
15/12/16 13:13:31,0,3,234.5,Y,N·m,226.5,2
15/12/16 13:14:01,0,3,234.5,Y,N·m,226.9,1
15/12/16 13:14:29,0,3,234.5,Y,N·m,221.7,3
```

Observaciones

Cuando el par de apriete excede el 'Activar Desde': N/D

Durante el apriete: N/D

Final de prueba: 15/12/16 13:13:31,0,3,234.5,Y,N·m,226.5,2 (Resultado normal en formato CSV)

Datos de resultados (RE:1)

Este modo reporta el objetivo actual cuando comienza la unión, el resultado final cuando termina, más la evaluación OK/No OK.

Cuando el par de apriete excede el "Activar Desde", la herramienta generará el objetivo activo actual precedido por "RE:T:" en el siguiente formato una vez por evento: `RE:T:UNT0,SNG0,ANG3,TRQ234.5,ADT1,NUM3`

RE:T: Unidades del objetivo, objetivo de par de apriete y ángulo inicial, objetivo de par de apriete final, estado de auditoria, N° de resultados para el objetivo.

Una vez finalizada la unión, los resultados de par de apriete y ángulo se emiten precedidos por "RE:F:". Se combinan con la evaluación OK/No OK para cada parte del resultado en el siguiente formato: `RE:F:226.5,C,OK,30,OK,1,NOK`

RE:F: Resultado del par de apriete, dirección del par de apriete, estado OK/No OK del par de apriete, resultado de ángulo, estado OK/No OK del ángulo, resultado del recuento, resultado OK/No OK del recuento.

Esto proporciona no solo las lecturas de los resultados, sino también una evaluación de si cada parte individual del resultado es correcta.

La dirección del par de apriete es "A" en sentido antihorario o "C" en sentido horario.

El **resultado del ángulo** es siempre un número entero positivo; utilice la dirección del par de apriete para deducir la dirección de giro.

El **estado del par de apriete** es correcto si el par está dentro de los límites de par superior e inferior, según se define en la configuración de la herramienta.

El **estado del ángulo** es correcto si el ángulo está dentro de los límites de ángulo superior e inferior, según se define en la configuración de la herramienta.

El **recuento de los resultados** es correcto si no se definieron repeticiones o si se alcanza el número de repeticiones solicitadas.

Ejemplo 1

```
RE:1
OK:1
RE:T:UNT0,SNG0,ANG3,TRQ234.5,ADT1,NUM3
RE:F:226.5,C,OK,30,OK,1,NOK
RE:T:UNT0,SNG0,ANG3,TRQ234.5,ADT1,NUM3
RE:F:226.1,C,OK,30,OK,2,NOK
RE:T:UNT0,SNG0,ANG3,TRQ234.5,ADT1,NUM3
RE:F:228.5,C,OK,30,OK,3,OK
```

Datos de resultados (RE:2)

Este modo reporta el objetivo actual cuando comienza la unión, un flujo de lecturas a medida que avanza la unión y el resultado final cuando termina, más la evaluación de OK/No OK.

Al igual que con RE:1, cuando el par de apriete excede el "Activar Desde", la herramienta generará el objetivo activo actual precedido por "RE:T:" en el siguiente formato una vez por evento:

```
RE:T:UNT0 ,SNG0 ,ANG3 ,TRQ234 .5 ,ADT1 ,NUM3
```

RE:T: Unidades del objetivo, objetivo de par de apriete y ángulo inicial, objetivo de par de apriete final, estado de auditoría, N° de resultados para el objetivo.

Una vez que se envía el mensaje RE:T, se procederá a transmitir aproximadamente 10 lecturas por segundo en tiempo real, precedidas por el marcador de datos en tiempo real "RE:D:" hasta la condición "Final del ensayo": `RE:D:218.7,C,2`

RE:D: Lectura del par de apriete, dirección del par de apriete, lectura del ángulo

Esta información se puede usar para fines de supervisión por un dispositivo remoto, por ejemplo, para mostrar una lectura en tiempo real del par de apriete en un teléfono móvil mientras el operador realiza el trabajo. También se puede utilizar para fines gráficos, o para observar el índice de avance de una unión.

La **lectura del par de apriete** es la última lectura del transductor de la herramienta.

La **dirección del par de apriete** es "A" para el sentido antihorario o "C" para el sentido horario.

La **lectura del ángulo** es la última lectura del ángulo desde la herramienta.

Cuando se ha terminado la unión, al igual que con RE: 1, los Resultados de Par de apriete y Ángulo se emiten precedidos por "RE:F:" en el siguiente formato: `RE:F:225.9,C,OK,3,OK,1,NOK`

RE: F: Resultado del par de apriete, dirección del par de apriete, estado OK/No OK del par de apriete, resultado de ángulo, estado OK/No OK del ángulo, resultado del recuento, resultado OK/No OK del recuento.

Esto proporciona no solo las lecturas de los resultados, sino también una evaluación de si cada parte individual del resultado es correcta.

La **dirección del par de apriete** es "A" en sentido antihorario o "C" en sentido horario.

El **resultado del ángulo** es siempre un número entero positivo; utilice la dirección del par de apriete para deducir la dirección de giro.

El **estado del par de apriete** es correcto si el par está dentro de los límites de par superior e inferior, según se define en la configuración de la herramienta.

El **estado del ángulo** es correcto si el ángulo está dentro de los límites de ángulo superior e inferior, según se define en la configuración de la herramienta.

El **recuento de los resultados** es correcto si no se definieron repeticiones o si se alcanza el número de repeticiones solicitadas.

Ejemplo 1

```
RE:2
OK:2
RE:T:UNT0 ,SNG0 ,ANG3 ,TRQ234 .5 ,ADT1 ,NUM3
RE:D:0.0,C,0
RE:D:181.4,C,0
RE:D:186.5,C,0
.
.
.
RE:D:218.2,C,2
RE:D:218.5,C,2
RE:D:225.8,C,3
RE:F:225.8,C,OK,3,OK,1,NOK
```


Obtener número de lectura (TR:#)

Instrucción

TR:# (Informar número de la lectura).

Respuesta

OK:1,3 (Confirmar número de la lectura actual, número total de lecturas para el objetivo).

Ejemplo

TR:#
OK:1,3

Objetivo siguiente/anterior (TR:N/TR:P)

- Estas instrucciones se utilizan cuando la herramienta tiene varios objetivos en la memoria (que no están vinculados). El envío de estas instrucciones alterna entre los objetivos independientes disponibles desactivando el objetivo actual, y luego muestra y activa el siguiente objetivo.

Instrucción

TR:N (Para el siguiente objetivo).
TR:P (Para el objetivo anterior).

Respuesta

OK: UNT0,SNG0,ANG5,TRQ700,NUM0 (objetivo seleccionado actualmente)

Observaciones

- La respuesta es el objetivo seleccionado actualmente.

Deshabilitar herramienta (DT)

- Cuando una herramienta se ha deshabilitado, la herramienta puede estar encendida, pero no funcionará y mostrará la siguiente pantalla. El borde rojo parpadeará constantemente hasta que la herramienta vuelva a habilitarse.

Esto se debe mantener durante los ciclos de accionamiento.



Instrucción

DT:1 DT:0	(Deshabilitar herramienta). (Habilitar herramienta).
--------------	---

Respuesta

OK:1 OK:0	(Herramienta deshabilitada). (Herramienta habilitada).
--------------	---

Ejemplo

DT:1 OK:1 DT:0 OK:0

Fecha de calibración (CD)

- Leer la fecha de calibración de la herramienta y devolver el resultado en el siguiente formato (dd/mm/aa hr:min:seg)

Instrucción

CD

Respuesta

OK:26/01/17

Ejemplo

```
CD
OK:22/11/17
```

Leer serie(RS)

- Leer el N° de serie de las herramientas, la capacidad, etc. (configuración de fábrica).

Instrucción

RS

Respuesta

```
Número de serie      :
Número de pieza     :
Número de versión    :
Funcionalidad inalámbrica :
Capacidad (unidades) :
```

Ejemplo

```
RS
Serial number      : 2018/TESTBOX
Part number       : 504030
Version number    : 2.14
Wireless          : 868MHz
Capacity (Units)  : 200 N.m
```

Lectura de configuración (RC)

Lista los ajustes establecidos en la herramienta.

Instrucción

RC

Respuesta

EOM Character	(EOM): None	
Auto Disable	(AUD): 0	
Units	(UN):	<i>(Muestra las unidades de medición seleccionadas.)</i>
Torque High Limit	(THL):4	
Torque Low Limit	(TLL):4	
Angle High Limit	(AHL):4	
Angle Low Limit	(ALL):4	
Sleep After	(SA) :120	
Angle Display	(AD) :ON	
Auto Zero	(AZ) :ON	
Active From	(AF) :7.0	
Vibrate	(VB) :ON	
Wireless	(WL) :ON	<i>(ambas Bluetooth® y no Bluetooth®; Activa y desactiva la function wireless)</i>
Node Number	(NN) :2	<i>(solo herramientas no Bluetooth®)</i>
Bluetooth® Key	(NN) :4e4252	<i>(solo herramientas Bluetooth®)</i>
Auto Reset	(AR): OFF	
Hold Time	(HT): 4	
Inverse Display	(ID) : OFF	
Multiplier Ratio	(MR) :1.000	
Complete Display	(CD) : ON	
Warnings Display	(WD) : ON	
Torque CRS	(TC) :31.8	<i>(dependiente de la capacidad de la herramienta – Par máximo)</i>
Date format	(DF): 0	
Tool lock	(TL): 0	
Auto Gyro Drift Comp	(AGD): ON	

Establecer configuración (SC)

Esta instrucción le permite cambiar las diversas configuraciones que se ven en la instrucción de lectura de la configuración RC. Se puede cambiar una configuración cada vez.

Caracter final de mensaje (EOM)

- Ajusta el mensaje ASCII de la herramienta para que termine en un caracter determinado. Ésto solo afecta a mensajes ASCII ya que los mensajes Legacy terminan siempre en un byte ETX.
- El caracter OEM is opcional y figura como un extra al mensaje en sí. Se añadirá al terminarse el mensaje standard.

Instrucción

<code>SC:EOM:?</code> (establece)	Activa el modo character OEM (0 = borra el character, cualquier otro lo establece)
--------------------------------------	--

Respuesta

<code>OK:NONE</code>	Confirma el borrado del character OEM
----------------------	---------------------------------------

Respuesta

<code>OK:SET</code>	Confirma el establecimiento de character OEM
---------------------	--

Ejemplo

<code>SC:EOM:0</code> <code>OK:NONE</code>

Bloqueo automático (AUD)

- Este comando configure el bloqueo automático de la herramienta
- El bloqueo automático es útil en situaciones donde el control de el proceso de apriete se ejerce desde un ordenador o PLC. Este comando causa el bloqueo automático de la herramienta despues de cada apriete
- Esto hace que el software del controlador pueda tomar decisions sobre si el operario está o no en condiciones de realizar el siguiente apriete
- Este comando evita al estar activado que el operario pueda realizar aprietes si la llave pierde la conexión con el controlador, evitando así que se pierdan lecturas de aprietes (En el peor de los casos solo un apriete se ha podido realizar sin que el controlador tenga confirmación de la lectura)
- El bloqueo automático y el posterior desbloqueo de la herramienta puede suceder de forma extremadamente rápida de manera que pase desapercibida por parte del operario. De esta forma el proceso de apriete no se ve afectado en cuestión de tiempos de trabajo.
- Dependiendo del ajuste AUD (Auto disable – Bloqueo automático) el desbloqueo se efectua de forma manual enviando el comando de desbloqueo o de forma automática enviando un Nuevo objetivo con el comando TR:L.

Instrucción

SC:AUD:0	Desactivar Autobloqueo (AUD)
SC:AUD:1	Activar Autobloqueo – La herramienta se autobloquea tras completar un apriete
SC:AUD:2	Activar autobloqueo en modo 2 – La herramienta se autobloquea tras completar un apriete pero permite el desbloqueo al enviarse un objetivo Nuevo.

Respuesta

OK:0	AUD desconectado
OK:1	AUD conectado, modo 1
OK:2	AUD conectado, modo 2

Ejemplo

SC:AUD:0 OK:0

Unidades (UN)

- Establecer las unidades de las mediciones y mostrar el par de apriete en estas unidades cuando esté en la pantalla de ejecución.

0 =	N·m,
1 =	dN·m
2 =	cN·m
3 =	kgf·m
4 =	kgf·cm
5 =	gf·m
6 =	lbf·ft
7 =	lbf·in
8 =	ft·lb
9 =	in·lb
10 =	oz·fin
11 =	in·oz

- Establecer las unidades con las que la herramienta está funcionando.

Instrucción

SC:UN:?

Respuesta

OK:?

Ejemplo

SC:UN:1
OK:1

Límite alto de par de apriete (THL)

- Esta configuración se utiliza para definir el límite superior establecido (USL) para un objetivo de par de apriete. El valor establecido es un porcentaje del objetivo del par de apriete, así que para un objetivo de 200 con un límite máximo de par de apriete del 5%, el USL es = 210.0. Este valor se utiliza para PASS/FAIL (OK/No OK) del resultado del par de apriete.

Instrucción

SC:THL:?

Establecer la tolerancia del par de apriete (1 - 20%).

Respuesta

OK:?

Confirmar establecer la tolerancia del par de apriete (1 - 20%).

Ejemplo

SC:THL:3

OK:3

Límite bajo de par de apriete (TLL)

- Esta configuración se utiliza para definir el límite inferior establecido (LSL) para un objetivo de par de apriete. El valor establecido es un porcentaje del objetivo del par de apriete, así que para un objetivo de 200 con una tolerancia de par de apriete del 5%, el LSL es = 190.0. Este valor se utiliza para PASS/FAIL (OK/No OK) del resultado del par de apriete.

Instrucción

SC:TLL:?

Establecer la tolerancia del par de apriete (1 - 20%).

Respuesta

OK:?

Confirmar establecer la tolerancia del par de apriete (1 - 20%).

Ejemplo

SC:TLL:3

OK:3

Límite alto de ángulo (AHL)

- Esta configuración se utiliza para definir el Límite superior establecido (USL) para un ángulo objetivo. El valor establecido está en grados, así que para un objetivo de 90 con un límite alto de ángulo de 4° el USL es = 94. Este valor se utiliza para PASS/FAIL (OK/No OK) del resultado del ángulo.

Instrucción

SC:AHL:? Establecer la tolerancia del ángulo (0 - 20°).

Respuesta

OK:? Confirmar establecer la tolerancia del ángulo (0 - 20°).

Ejemplo

SC:AHL:2
OK:2

Límite bajo de ángulo (ALL)

- Esta configuración se utiliza para definir el Límite inferior establecido (LSL) para un objetivo de ángulo. El valor establecido está en grados, así que para un objetivo de 90 con un límite bajo de ángulo de 4° el LSL es = 86. Este valor se utiliza para PASS/FAIL (OK/No OK) del resultado del ángulo.

Instrucción

SC:ALL:? Establecer la tolerancia del ángulo (0 - 20°).

Respuesta

OK:? Confirmar establecer la tolerancia del ángulo (0 - 20°).

Ejemplo

SC:ALL:2
OK:2

Modo de espera después de (SA)

- Este es el período de inactividad antes de que la herramienta entre en modo de espera.

Instrucción

SC:SA:??

Establecer el modo de espera después de -
(valor predeterminado 120, rango 0 - 300) 0 = Nunca (siempre activo).

Respuesta

OK:??

Confirmar modo de espera después de un tiempo.

Ejemplo

```
SC:SA:30
OK:30
```

Visualización del ángulo (AD)

- Se utiliza para habilitar o deshabilitar la visualización del ángulo.

Instrucción

SC:AD:0
SC:AD:1

(Establecer la visualización del ángulo DESHABILITADO).
(Establecer la visualización del ángulo HABILITADO).

Respuesta

OK:0
OK:1

(DESHABILITADO).
(HABILITADO).

Ejemplo

```
SC:AD:0
OK:0
SC:AD:1
OK:1
```

Puesta a cero automática (AZ)

- Se usa para habilitar o deshabilitar la puesta a cero automática cuando la herramienta se enciende o se reanuda desde el modo de espera.

Instrucción

SC:AZ:0	(Establecer la puesta a cero automática DESHABILITADO).
SC:AZ:1	(Establecer la puesta a cero automática HABILITADO).

Respuesta

OK:0	(DESHABILITADO).
OK:1	(HABILITADO).

Ejemplo

SC:AZ:0
OK:0
SC:AZ:1
OK:1

Activar desde (AF)

- El valor que debe alcanzar el par de apriete (como porcentaje de la capacidad de la herramienta) para que los modos de memoria se activen.

Instrucción

SC:AF:??	Establecer activar desde - (valor predeterminado 7,0, rango 1,8 - 100,0).
----------	---

Respuesta

OK:??	Confirmar modo de espera después de un tiempo.
-------	--

Ejemplo

SC:AF:10
OK:10.0

Vibrar (VB)

- Activar/Desactivar la vibración de la herramienta al alcanzar un objetivo.

Instrucción

SC:VB:0	(Establecer vibrar DESHABILITADO).
SC:VB:1	(Establecer vibrar HABILITADO).

Respuesta

OK:0	(DESHABILITADO).
OK:1	(HABILITADO).

Ejemplo

SC:VB:1
OK:1
SC:VB:0
OK:0

Funcionalidad inalámbrica (WL)

- Herramientas sin Bluetooth®: Activar o desactivar la funcionalidad inalámbrica.
- Herramientas Bluetooth®: Activar o desactivar la funcionalidad Bluetooth®.

Instrucción

SC:WL:0	(Establecer funcionalidad inalámbrica DESHABILITADO).
SC:WL:1	(Establecer funcionalidad inalámbrica HABILITADO).

Respuesta

OK:0	(DESHABILITADO).
OK:1	(HABILITADO).

Ejemplo

SC:WL:1
OK:1
SC:WL:0
OK:0

Clave de Bluetooth® (BK)

- Solo para las herramientas con Bluetooth®; permite especificar una nueva ID de Bluetooth® de bajo consumo de energía (BLE) (o "clave") para la herramienta.
- Los módems que buscan herramientas pueden ver el ID de BLE y la dirección MAC de la herramienta.
- Se puede utilizar la ID de BLE para lo que desee. Un excelente ejemplo es que su software sepa que solo debe conectarse a herramientas con una determinada ID. Esto le permite agregar herramientas sin necesidad de preconfigurar su software para conectarse solo a ciertas direcciones MAC.

Instrucción

SC:BK:??????

Establecer clave de Bluetooth® (BLE ID) (6 dígitos, solo se permiten caracteres 0-F).

Respuesta

OK:??????

Confirmar establecer clave de Bluetooth®.

Ejemplo

```
SC:BK:111111
OK:111111
```

Número de nodo inalámbrico (NN)

- Solo para las herramientas sin Bluetooth®; permite especificar un número de nodo Inalámbrico para la herramienta.
- Cada herramienta dentro del alcance de un dispositivo de funcionalidad inalámbrica USB debe tener un número de nodo inalámbrico único para poder ser direccionable.

Instrucción

SC:NN:???

Establecer el número del nodo (solo números, 1-254).

Respuesta

OK:???

Confirmar establecer el número del nodo.

Ejemplo

```
SC:NN:108
OK:108
```

Reinicio automático (AR)

- Con el reinicio automático habilitado, la herramienta se reinicia automáticamente después de que el tiempo de espera haya expirado al completar un apriete exitoso.

Instrucción

SC:AR:0	(Establecer el reinicio automático DESHABILITADO). <i>Predeterminado</i>
SC:AR:1	(Establecer el reinicio automático HABILITADO).

Respuesta

OK:0	(Reinicio automático HABILITADO).
OK:1	(Reinicio automático HABILITADO).

Ejemplo

SC:AR:1
OK:1
SC:AR:0
OK:0

Tiempo de contención (HT)

- El tiempo (en segundos) en que se mantendrá activa la pantalla después de completar un apriete exitoso y antes de reiniciar. Solo se aplica si el reinicio automático está activado.
- Establecer el tiempo de contención (1 - 10) segundos.

Instrucción

SC:HT:?	Establecer el tiempo de contención - (valor predeterminado 4, rango 1 - 10).
---------	--

Respuesta

OK:1 – OK:10

Ejemplo

SC:HT:2
OK:2

Visualización invertida (ID)

- Cuando se habilita la visualización inversa, los colores de la pantalla cambian a números y letras en negro sobre un fondo blanco.

Instrucción

SC:ID:0	(Establecer la visualización invertida DESHABILITADO). <i>Predefinido</i>
SC:ID:1	(Establecer la visualización invertida HABILITADO).

Respuesta

OK:0	(DESHABILITADO).
OK:1	(HABILITADO).

Ejemplo

SC:ID:1
OK:1

Coeficiente multiplicador (MR)

- Esta configuración se usa junto con un reductor de engranajes externo para que la herramienta muestre el resultado extrapolado del reductor.

Instrucción

SC:MR:?	Establecer el coeficiente multiplicador 1:? - (valor predeterminado 1,000, rango 1,000 - 1000,000).
---------	--

Respuesta

OK:?

Ejemplo

SC:MR:5
OK:5.000

Visualización completa (CD)

- Se usa para habilitar o deshabilitar la visualización de la pantalla completa en la herramienta cuando se usa un objetivo con el número de lecturas establecido >1 y se guardan los resultados en la herramienta.

Instrucción

SC:CD:0	(Establecer la visualización completa DESHABILITADO).
SC:CD:1	(Establecer la visualización completa HABILITADO).

Respuesta

OK:0	(DESHABILITADO).
OK:1	(HABILITADO).

Ejemplo

SC:CD:0
OK:0
SC:CD:1
OK:1

Visualización de advertencias (WD)

- Se usa para habilitar o deshabilitar la visualización de las pantallas de advertencias en la herramienta cuando las configuraciones de la Relación del Multiplicador o del CRS del par de apriete (o ambas) han sido cambiadas de las predeterminadas.

Instrucción

SC:WD:0	(Establecer la visualización de advertencias DESHABILITADO).
SC:WD:1	(Establecer la visualización de advertencias HABILITADO).

Respuesta

OK:0	(DESHABILITADO)
OK:1	(HABILITADO)

Ejemplo

SC:WD:0
OK:0
SC:WD:1
OK:1

Par de apriete CRS (TC)

- Se utiliza la configuración de centros de par de apriete si se coloca una extensión para aumentar el resultado del par de apriete de la herramienta.

Instrucción

SC:TC:?	Establecer los centros del par de apriete (mm) - (los valores preestablecidos son 31,8 para 50 N·m y 200 N·m - 35,0 para 330 N·m y 400 N·m). Mínimo = 0,1 mm - Máximo = 999,9 mm.
----------------	--

Respuesta

OK:?

Ejemplo

SC:TC:123.4 OK:123.4

Formato de fecha (DF)

Instrucción

SC:DF:0	(Establecer el formato de fecha DDMMAA).
SC:DF:1	(Establecer el formato de fecha MMDDAA).
SC:DF:2	(Establecer el formato de fecha AAMMDD).

Respuesta

OK:0	(DDMMAA)
OK:1	(MMDDAA)
OK:2	(AAMMDD)

Ejemplo

SC:DF:1 OK:1

Observaciones

Bloqueo de la herramienta (TL)

Desbloquear o bloquear la herramienta del ajuste del usuario.

- TL:0 – Herramienta desbloqueada.
- TL:1 – Herramienta bloqueada.
 - Sin acceso a la CONFIGURACIÓN de la herramienta, ALMACENAMIENTO DE DATOS - Borrar resultados.
 - Se permite seleccionar otros objetivos (si están habilitados en la herramienta) con los botones ARRIBA/ABAJO, pero NO se permite cambiar sus valores a través de "OBJETIVO" en el menú.
- TL:2- Herramienta bloqueada.
 - Los botones Arriba, Abajo y Salir están deshabilitados mientras se está en la pantalla de ejecución.
 - No se permite seleccionar otros objetivos con los botones 'Arriba/Abajo' (si están habilitados en la herramienta).
 - No se permite salir de la pantalla de ejecución con el botón "X".

Instrucción

SC:TL:0	Herramienta desbloqueada (Nivel de bloqueo 0).
SC:TL:1	Herramienta bloqueada (Nivel de bloqueo 1).
SC:TL:2	Herramienta bloqueada (Nivel de bloqueo 2).

Respuesta

OK:0	Confirmar herramienta desbloqueada.
OK:1	Confirmar herramienta bloqueada para el nivel 1.
OK:2	Confirmar herramienta bloqueada para el nivel 2.

Ejemplo

SC:TL:1
OK:1

Autocompensación de deriva del giroscopio (AGD)

- Se utiliza para activar o desactivar la autocompensación de la deriva (la herramienta muestra un mensaje en el display de "No mover" y una barra de progreso mientras la herramienta detecta derives en la medida del giroscopio. El proceso de AGD se active normalmente durante el encendido inicial de la llave o si la llave ha estado en modo "sleep" durante un periodo largo. También puede activarse si existen cambios grandes de temperatura. De manera normal AGD está activado.

IMPORTANTE: DESACTIVANDO AGD PODRÍA REDUCIRSE LA PRECISION DE LA MEDICIÓN DE ÁNGULO.

Instrucción

SC:AGD:0 (Apaga el modo de Autocompensación de deriva)
SC:AGD:1 (Enciende el modo de autocompensación de deriva)

Respuesta

OK:0 (Apagado)
OK:1 (Encendido)

Ejemplo

```
SC:AGD:0  
OK:0  
  
SC:AGD:1  
OK:1
```

Formato de datos en tiempo real (LDF)

- Se utiliza para cambiar los mensajes de datos RE:D entre legacy y format normal. El standard es "Legacy" de modo que la llave sea compatible con el software TDS de Norbar (vease Datos resultado, RE:2 para diferencias entre formatos)

IMPORTANTE: SI SE CAMBIA A "FORMAT NORMAL" LAS GRÁFICAS DEL SOFTWARE DE NORBAR TDS NO MOSTRARÁN ÁNGULO.

Instrucción

SC:LDF:0 (Establece format de datos en tiempo real Normal)
SC:LDF:1 (Establece format de datos en tiempo real Legacy)

Respuesta

OK:0 (Normal)
OK:1 (Legacy)

Ejemplo

```
SC:LDF:0  
OK:0  
  
SC:LDF:1  
OK:1
```

Guardar (SV)

- Guardar, alternar entre ENCENDIDO/APAGADO (solo en el modo de reinicio automático) - Guardar la lectura pico mostrada si se envía en modo de reinicio manual.

Instrucción

SV

Respuesta

OK:1
OK:0

Guardar HABILITADO (Solo en modo de reinicio automático).
Guardar DESHABILITADO (Solo en modo de reinicio automático).

Ejemplo

SV
OK:1
SV
OK:0

Borrar la última lectura (DL)

Instrucción

DL

Borrar la última lectura (de la memoria de la herramienta).

Respuesta

OK

Confirmar que la última lectura se borró.

Ejemplo

DL
DL
OK

Observaciones

- Si no hay una lectura para eliminar, verá ERR: 2.
- Esta instrucción solo funciona si la herramienta no se ha encendido y apagado entre la última lectura que se guardó en la herramienta y la instrucción que se envía a la herramienta.

Borrar todas las lecturas (DA)

Instrucción

DA

Borrar todas las lecturas (de la memoria de la herramienta).

Respuesta

OK:0

Confirmar que todas las lecturas se han borrado.

Ejemplo

DA
OK:0

Contador de decrementos (DC)

Instrucción

DC

Contador de decremento por 1. Se utiliza cuando un objetivo con NÚMERO > 1 está activo en la herramienta.

Respuesta

OK:X

Confirmar que se disminuyó el último número de lectura.

Ejemplo

DC
OK:

Restaurar valores por defecto (RD)

- Restaura la configuración predeterminada de la herramienta.
- Esta instrucción también borra cualquier objetivo en la herramienta.

Instrucción

RD	Restablece los valores de fábrica (las configuraciones de la herramienta), pero permanece en modo ASCII, es decir, Formato de salida = USUARIO.
----	---

Respuesta

OK	Confirmar la restauración de los valores predeterminados (restablecer los valores de fábrica).
----	--

Ejemplo

RD OK

Observaciones

- A continuación, se muestra la configuración predeterminada de NorTronic®.

Carácter EOM	(EOM): Ninguno	
Deshabilitación automática	(AUD): 0	
Unidades	(UN):	<i>Mostrar la unidad de funcionamiento elegida</i>
Límite alto de par de apriete	(THL): 4	
Límite bajo de par de apriete	(TLL): 4	
Límite alto de ángulo	(AHL): 4	
Límite bajo de ángulo	(ALL): 4	
Suspender después de	(SA): 120	
Visualización de ángulo	(AD) :ON	
Puesta a cero automática	(AZ) :ON	
Activar desde	(AF): 7,0	
Vibrar	(VB) :ON	
Funcionalidad inalámbrica	(WL) :ON	<i>(Herramientas con Bluetooth® y sin Bluetooth®; habilitar/deshabilitar la funcionalidad inalámbrica)</i>
Número del nodo	(NN) :2	<i>(solo herramientas sin Bluetooth®)</i>
Clave Bluetooth®	(NN) :4e4252	<i>(solo herramientas con Bluetooth®)</i>
Reinicio automático	(AR): DESHABILITADO	
Tiempo de contención	(HT): 4	
Visualización invertida	(ID) : DESHABILITADA	
Coefficiente multiplicador	(MR): 1,000	
Visualización completa	(CD) : HABILITADA	
Visualización de advertencias	(WD) : HABILITADA	
Par de apriete CRS	(TC) :31,8	<i>(Depende de la capacidad de par de apriete de la herramienta)</i>
Formato de fecha	(DF): 0	
Bloqueo de herramienta	(TL): 0	

Establecer fecha y hora (DAT:S)

Instrucción

`DAT:S:X,X,X,X,X,X` Establecer fecha y hora de la herramienta

Respuesta

`OK:X,X,X,X,X,X` Confirmar el establecimiento de fecha y hora

Ejemplo

```
DAT:S:17,03,17,11,45,00
OK:17/03/17 11:45:00
```

Observaciones

- La instrucción que proporciona dd, mm, aa es la misma que la de la configuración de la herramienta (por lo tanto, si ha configurado el formato de fecha en AAMMDD, entonces la instrucción es SD: aa, mm, dd).
- La instrucción informa la fecha/hora actual en el formato habitual, p. Ej. 01/12/16 16:15 - se puede usar ":" como delimitador, pero no se puede incluir "/" o " " como delimitadores porque eso puede interferir con la configuración del nombre de la herramienta si desea dichos caracteres en el nombre.

Leer fecha y hora (DAT:C)

Instrucción

`DAT:C` Leer fecha y hora de la herramienta.

Respuesta

`OK:X/X/X X:X:X` Informar la fecha y hora actuales de la herramienta.

Ejemplo

```
DAT:C
OK:16/04/18 10:04:24
```

Estado de la batería (BS)

Instrucción

BS	Informar el estado actual de la batería de la herramienta.
----	--

Respuesta

OK LO CT	Batería normal. Batería baja. Batería en estado crítico.
----------------	--

Ejemplo

BS OK	
----------	--

Observaciones

**NORBAR TORQUE TOOLS LTD**

Wildmere Road, Banbury,

Oxfordshire, OX16 3JU

REINO UNIDO

Tel. + 44 (0)1295 270333

Correo electrónico: enquiry@norbar.com

**NORBAR TORQUE TOOLS PTE LTD**

194 Pandan Loop

#07-20 Pantech Business Hub

SINGAPUR 128383

Tel. + 65 6841 1371

Correo electrónico: enquires@norbar.sg

**NORBAR TORQUE TOOLS**

45-47 Raglan Avenue, Edwardstown,

SA 5039

AUSTRALIA

Tel + 61 (0)8 8292 9777

Correo electrónico: enquiry@norbar.com.au

**NORBAR TORQUE TOOLS (SHANGHAI) LTD**

91 Building-7F, No. 1122 North Qinzhou Rd,

Xuhui District, Shanghai

CHINA 201103

Tel. + 86 21 6145 0368

Correo electrónico: sales@norbar.com.cn

**NORBAR TORQUE TOOLS INC**

36400 Biltmore Place, Willoughby,

Ohio, 44094

EE.UU.

Tel + 1 866 667 2279

Correo electrónico: inquiry@norbar.us

**NORBAR TORQUE TOOLS INDIA PVT. LTD**

Plot No A-168, Khairne Industrial Area,

Thane Belapur Road, Mahape,

Navi Mumbai – 400 709

INDIA

Tel. + 91 22 2778 8480

Correo electrónico: enquiry@norbar.in

www.norbar.com